





원전노동자의 피폭량은 '달성 가능한 낮은 수준(ALARA)' 원칙에 따라 관리 작업장 출입 - 퇴거 전 과정 실시간 모니터링 실시. 방사선 문제가 의심되면 출입제한 및 보건상 조치.  
 원전노동자를 위한 '안전한 환경 조성'은 국가의 '안전한 에너지 확보'를 위한 투자

글:그림 정동섭





As Low As Reasonably Achievable



출처: 한국방사선안전협회, 방사선 관리구역에서의 안전 행위 중



\* 출처: 중앙일보 (2024.10.10)

